

Усилитель мощности - 50 Вт

Двуполярное питание


Техническое описание, инструкция пользователю

Одноканальный усилитель мощности низкой частоты КЕ610 предназначен для высококачественного воспроизведения звука в стационарных условиях при работе на акустическую систему с допустимой мощностью 50...100 Вт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон воспроизводимых частот.....	20...30000 Гц
Напряжение питания. (двухполярное).....	$\pm 10 \dots \pm 30$ В
Коэффициент нелинейных искажений (при Рвых=32Вт).....	0,1 %
Ток потребления (при Uвх.=0).....	70 мА
Максимальная выходная мощность (при Uпит.= ± 25 В):	
при Rнагр.= 4 Ом.....	50 Вт
Сопротивление нагрузки (не менее).....	4 Ом
Коэффициент усиления по напряжению.....	30

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА




L1 - 17 20 витков ПЭЛ 0,6 1,0. Намотка на R5.
RL фильтр L1R5 можно заменить проволочной перемычкой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Плата 1
- Техническое описание 1
- Упаковка 1

МОНТАЖНАЯ СХЕМА



УКАЗАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И НАПАДКЕ

Правильно собранный из исправных деталей усилитель не требует наладки. Следует, однако, помнить, что токи в цепях питания и выхода достигают 3 А, что требует качественной и надежной подводки проводников (не допускаются "скрутки") и грамотное подключение источника сигнала и выхода (см. схему).

1. Для питания усилителя необходимо использовать двухполарный выпрямитель с напряжением холостого хода не более ± 30 В. Емкость конденсаторов фильтра не менее 4700 мк. Силовой трансформатор должен иметь мощность не менее 100 Вт. Сопротивление подводящих проводов не должно превышать 0,02 Ом.
ВНИМАНИЕ. Нельзя допускать ошибки в полярности питания. Питание рекомендуется подключать через два предохранителя на 3...5 А (отдельно в цепи "+" и "-").
 2. Микросхему следует устанавливать на радиатор площадью не менее 200 см² с обязательным применением тепловодящей пасты. Материал радиатора - алюминиевые сплавы или медь (сталь и латунь недопустимы). **Радиатор микросхемы соединен с "-" (минусом) питания, поэтому его нельзя соединять с общим проводом или с плюсом.**
 3. Для получения максимальной неискаженной мощности необходимо правильно подвести сигнал и питание к усилителю. А именно: общий провод входного сигнала и общий провод питания должны быть подведены к усилителю раздельно, в соответствии с приведенной ниже схемой.
 4. Нельзя допускать короткого замыкания выхода усилителя.




Схема подключения усилителя

Фирма "Каскад" Россия, Москва, тел. (095) 350-59-51; 192-85-65

Email: kaskad2000@mtu-net.ru

<http://www.caskad.dn.ru> kaskad.webzone.ru